




Veepüstikute P.1-P.6 põhimõtteline skeem




SKEEM 1



Veepüstikute P.1a-P.6a põhimõtteline skeem



SKEEM 2



NB! Veemõõtjatele tagada potentsiaali ühtlustus. Mudafiltri korgid ja veemõõtjad peavad olema plommitud (elektri töövõtu mahus).

Märkused ja tingimärgid vt. joonisel VK-1.